



平成22年度 設楽町学校施設耐震化状況一覧（平成22年4月1日現在）

学校名	建築区分	台帳番号	建築年月	構造	階数	面積	診断年度	補強前			判定	補強後			備考
								I s値 (Iw 値)	CT×SD値	q 値		I s値 (Iw 値)	CT×SD値	q 値	
田口小学校	校舎	21	H2.3	R	2	1,857	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	"	22	H2.3	R	2	969	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	"	23	H2.3	R	2	1,067	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	"	24	H2.3	R	1	591	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	屋体	25	H2.3	R	2	896	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
清嶺小学校	校舎	1-1	S39.3	R	3	981	H15	0.28	0.35	-	×	0.76	0.70	-	H16補強済
	"	8	H9.1	S	2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
田峯小学校	校舎	3	S2.4	W	1	656	H20	0.06	-	-	×	-	-	-	H22補強中
名倉小学校	校舎	14-2	H20.3	W	2	451	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	"	16	H20.3	W	1	649	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
津具小学校	校舎	1	S49.3	R	3	1,917	H14	0.28	0.35	-	×	0.79	0.79	-	H15補強済
	屋体	15	S49.12	S	2	836	H14	0.22	-	0.49	×	0.74	-	1.28	H16補強済
設楽中学校	校舎	1	H13.3	R	1	1,509	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	"	2	H13.3	R	2	2,429	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	"	4-2	H13.3	R	2	43	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
	屋体	4-1	H13.3	R	2	1,323	-	-	-	-	-	-	-	-	診断不要
津具中学校	校舎	1	S54.3	R	3	2,551	H14	0.28	0.35	-	×	0.72	0.72	-	H15補強済
	"	3	S54.12	R	1	214	H14	0.99	1.00	-		-	-	-	補強不要
	"	4	S39.3	S	1	227	H19	0.59	-	1.80	×	1.34	-	2.28	H21補強済
	屋体	1	S49.12	S	2	835	H14	0.22	-	0.49	×	0.74	-	1.28	H16補強済

耐震化を推進しなければならない対象建物は、昭和56年5月以前建築物で、非木造で2階建以上、又は延床面積200㎡超の建物

 : 非木造の2階建以上、又は延床面積200㎡超の建物

 : 木造の延床面積500㎡超の建物

 : 大規模な地震により倒壊等の危険性が高い学校施設（第2次診断等の結果、I s 値0.3未満）